

(2) Eingangs-u. Bearbeitungsver-

Prüfbericht (PB)

(1) Anschrift MetPro Verpac GmbH			(3) Nr. 135102V9 (4) vom 13.11.2013			
Robert-Bosch-S 71701 Schwiel			(5) Prüfende Abteilung PWT/VBT Walter IIIi HPC: 050 B515		(6) Telefon 07031 / 90 77867	
(7) Musterkarten-Nr.	(8) Ihre EMP8-Nr.			(11) Teil-/Material-Benem	Pro Climacor 311	
(13) Vorschrift Werkstoffliche Musterprüfung Die von Ihnen beauftragten und in Abstimmung mit uns von einem zertifizierten, unabhängigen Prüflabor (Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH) mit Untersuchungsbericht UB 200/032/13 durchgeführten Prüfungen erfüllen unsere Anforderungen. Die VCI-Folie METPRO Climacor 311 wird unter DBL 6994.25 mit der GGA-ID-Nr 35898 zur Belieferung freigegeben. Ein Anspruch auf eine Belieferung unseres Hauses lässt sich hieraus nicht ableiten. Jede Änderung in der Zusammensetzung des Produktes ist uns entsprechend unseren Lieferbedingungen bekannt zu geben. Dies ist keine Freigabe für den weltweiten Aftersales-Bereich der Daimler-AG, dazu bedarf es einer gesonderten Vereinbarung mit GSP.						
bedingt X ja	пейл	je	X Nein			
X Lieferant 10 S 200 X 96 M 433 X 10 T 124	X 67 IPS/PF4 X 006 GLC/CW X 96 IPS/PF5 X 19 G 211	ti	I.V.R	Spe	Mercedes-Benz	-

Dalmler AG

Mercedes-Benz,

71059 Sindelfingen

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart

HRB-Nr./Commercial Register No. 19360

Geschäftsräume der Abt. PWT/VBT

Gebäude 40, Ebene 4 Raum 4.091 71059 Sindelfingen

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman), Günther Fleig, Rüdiger Grube, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber